

Nr.	Netzabschnitt			Lage	Baulastträger nach Straßenbaulast	Radnetz-hierarchie Primär/Sekundär Legende siehe unten	Problembeschreibung	RVA 1	RVA 2	Besonderheiten	Länge [m]	Kategorie	Maßnahme	
	Straßenname 1	Straßenname 2	Bezeichnung										Empfehlung	Grobkostenansatz
Straßenbaulast Landkreis Konstanz														
5600	Turmstraße (K 6126)	Bundesstraße (L 191)	Querung	Innerorts	Landkreis Konstanz	RBW	Fehlende Querungshilfe am Anfang/Ende einer 2-Ri-RVA	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	keine		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5610	K 6124	Zwischen Saubach und Beugengraben	Querung	Außerorts	Landkreis Konstanz	RBW FKS	Mangelhafte/Gefährliche Querung	Kfz-frei			Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
6100	Zoznegger Straße (K 6180)	Berlingerweg	Querung	Außerorts	Landkreis Konstanz	RBW	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	keine		Netzlücke 295b	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
1050	K6164	Böhringer Straße (L 226a)	Kreisverkehr	Außerorts	Landkreis Konstanz	RBW	Schild "gemeinsamer Fuß- und Radweg" fehlt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €
1060	K6164	Eglisbrunnenstraße	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	RBW	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Sonstiger Radweg			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
1670	Orsinger Straße (K 6116)	Parkplatz Sportverein Nenzingen	Zufahrt	Außerorts	Landkreis Konstanz	RBW FNR	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €
1680	Nenzinger Straße (K 6116)	Breiteweg	Knoten	Innerorts	Landkreis Konstanz	RBW FNR	Schild "gemeinsamer Fuß- und Radweg" fehlt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €
1870	Bundesstraße (L 191)	zwischen Kreisverkehr und Bahnhof Welschingen-Neuhausen	Querung	Außerorts	Landkreis Konstanz	RBW	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Kfz-frei			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
1880	Turmstraße (K 6126)	Bundesstraße (L 191)	Knoten	OE	Landkreis Konstanz	RBW	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Kfz-frei			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
1980	K 6170	Schlafbach	Unterführung	Außerorts	Landkreis Konstanz	RBW FERN	Schild "Radfahrer frei" fehlt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €
2150	Nenzinger Straße (K 6116)	Haltestelle "Orsingen Camping-Resort"	Haltestelle	Außerorts	Landkreis Konstanz	RBW FNR	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
2280	Zoznegger Straße (K 6180)	Heideweg	Knoten	Innerorts	Landkreis Konstanz	RBW	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar, fehlende Querungshilfe	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	50.000 €
5620	K 6100	K 6101 /Stahinger Straße	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	FERN	Fehlende Querungshilfe am Anfang/Ende einer 2-Ri-RVA und mangelhafte/Gefährliche Querung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	keine		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
6140	K 6157	Verbindungsstraße L 222 mit K 6158	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	FERN AKS	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	keine	Kfz-frei	Netzlücke 77/78	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
1650	Orsinger Straße (K 6117) Richtung Norden	Abzweigung Richtung Steißlingen	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	FERN	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
1660	Orsinger Straße (K 6117) Richtung Süden	Abzweigung Richtung Steißlingen	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	FERN	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2370	K 6157	Verbindungsstraße L 222 mit K 6158	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	FERN AK	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2380	K 6157	Verbindungsstraße L 222 mit K 6158	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	FERN AK	Außerhalb des Sichtbereiches an Knoten	Kfz-frei			Punkt	5	Sichtdreiecke vor Ort prüfen	
5630	Selgetsweller Straße (K 6176)	OE Hohenfels-Liggersdorf	Ortseingang	OE	Landkreis Konstanz	AKS	Fehlende Querungshilfe am Anfang/Ende einer 2-Ri-RVA	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5640	Liggeringer Straße (K 6167)	OE Möggingen	Ortseingang	OE	Landkreis Konstanz	AKS FNR	Fehlende Querungshilfe am Anfang/Ende einer 2-Ri-RVA	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5650	Zum Bünd (K 6166)	Buchenseestraße	Knoten	Innerorts	Landkreis Konstanz	AKS AK	Fehlende Querungshilfe am Anfang/Ende einer 2-Ri-RVA	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Zum Ortseingang verschieben	100.000 €
6060	K 6165	Einmündung Radweg, Richtung Bahnhof Stahringen	Querung	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	Kfz-frei			Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
6130	K 6157	Einmündung Forststraße	Querung	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	keine	Kfz-frei	Netzlücke 77/77a	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
6180	Radolfzeller Straße (K 6170)	Kreisverkehr Konstanzer Straße / K 6167	Querung	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS FNR	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)		Kreisverkehr	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
6190	K 6167	Kreisverkehr Radolfzeller Straße (K 6170) / Konstanzer Straße	Querung	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS FNR	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)		Kreisverkehr	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
1150	K 6147	Einmündung Radweg	Einmündung Radweg	Außerorts?	Landkreis Konstanz	AKS	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €

Nr.	Netzabschnitt			Lage	Baulastträger nach Straßenbaulast	Radnetz-hierarchie <small>Primär/Sekundär Legende siehe unten</small>	Problembeschreibung	RVA 1	RVA 2	Besonderheiten	Länge [m]	Kategorie	Maßnahme	
	Straßenname 1	Straßenname 2	Bezeichnung										Empfehlung	Grobkostenansatz
1340	Randegger Straße (K 6148)	Im Löhnen	Ortseingang	Innerorts	Landkreis Konstanz	AKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Kfz-frei			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
1440	Unteres Härtle (K 6177)	B 14	Ortseingang	OE	Landkreis Konstanz	AKS FNR	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
1630	K 6156	Feldweg	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS FNR	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €
1640	K 6156	Feldweg	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS FNR	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €
1890	Ehinger Straße (K 6127)	Austraße	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar, fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Sonstiger Radweg			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	1.000 €
1900	Mühlhauser Straße (K 6127)	Obere Tiefe	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Sonstiger Radweg			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2080	K 6165	B 34	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS FKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2090	Zur Schanz (K 6165)	Höhe Bahntrasse	Bahnübergang/-unterführung	Innerorts	Landkreis Konstanz	AKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2190	K 6180	Höhe Haltestelle "Mainwangen Eschbachstraße"		Innerorts	Landkreis Konstanz	AKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2200	Eschbachstraße (K 6110)	westl. Ortseingang "Meinwangen"	Ortseingang	OE	Landkreis Konstanz	AKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar, schlechte/fehlende Überleitung zwischen RVA und Straßenverkehr	Sonstiger Radweg			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	15.000 €
2210	Kroppengaß (K 6110)	Höhe Parkplatz "SV Gallmannsweil"	Zufahrt Parkplatz	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Sonstiger Radweg			Punkt	5	Furt markieren	500 €
2220	Kroppengaß (K 6110)	nord-östl. Ortseingang "Gallmannsweil"	Ortseingang	OE	Landkreis Konstanz	AKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar, fehlende Querungshilfe	T30	Sonstiger Radweg		Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	50.000 €
2270	Hauptstraße (K 6180)	Sägmühlstraße	Ortseingang	OE	Landkreis Konstanz	AKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2340	K 6157	südl. Kreisverkehr K 6158	Einmündung Radweg	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2360	Kreisverkehr K 6157 / K 6158	süd-östl. Ortseingang Singen	Kreisverkehr	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS FNR	Fehlende direkte Fahrbeziehung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob das direkte Abbiegen ermöglicht werden kann	
2850	Radweg an "St. Anna Kapelle am Landhag" (K 6167)	Buchhofsteig		Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS FKS	Radwegschild verdeckt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Freischneiden/Freilegen	
2860	Radweg an "St. Anna Kapelle am Landhag" (K 6167)	an Kreisverkehr	Kurve	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS FKS	Enger Kurvenradius	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Kurvenradius vergrößert werden kann (Flächenverfügbarkeit).	
2870	Radweg an "St. Anna Kapelle am Landhag" (K 6167)	an Kreisverkehr		Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS FKS	Schild "gemeinsamer Fuß- und Radweg" fehlt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €
2880	Radolfzeller Straße (K 6167)	Haltestelle "Weinburg"	Haltestelle	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS FKS	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
2890	Radolfzeller Straße (K 6167)	Haltestelle "Stürzkreuz"	Haltestelle	Außerorts	Landkreis Konstanz	AKS FKS	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
4230	Überlinger Straße (K 6157)	Haltestelle "Eisenbethenkirche", Fahrtrichtung Westen, stadteinwärts	Haltestelle	Innerorts	Landkreis Konstanz	AKS	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
4240	Überlinger Straße (K 6157)	Haltestelle "Überlinger Straße", Fahrtrichtung Osten, stadtauswärts	Haltestelle	Innerorts	Landkreis Konstanz	AKS	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
6050	K 6163	Einmündung Radweg (K 6163), Höhe Rastplatz "Brandbühl"	Querung	Außerorts	Landkreis Konstanz	FKS AK	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	Kfz-frei	keine		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
6080	Lindenstraße (K 6134)	Am Weihergrund	Querung	OE	Landkreis Konstanz	FKS AK	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	T30Z	keine		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
1590	Lindengasse (K 6114)	Hohe Steig	Ortseingang	OE	Landkreis Konstanz	FKS AK	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
5660	Langenrainer Straße (K 6171)	OE Freudental	Ortseingang	OE	Landkreis Konstanz	AK	Mangelhafte/Gefährliche Querung	keine	Kfz-frei	Niedrige Priorität Netzlücke 11/12	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
6110	Hauptstraße (K 6119)	südl. OE Wiechs	Einmündung Radweg	OE	Landkreis Konstanz	AK	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €

Nr.	Netzabschnitt			Lage	Baulastträger nach Straßenbaulast	Radnetz-hierarchie Primär/Sekundär Legende siehe unten	Problembeschreibung	RVA 1	RVA 2	Besonderheiten	Länge [m]	Maßnahme		
	Straßenname 1	Straßenname 2	Bezeichnung									Kategorie	Empfehlung	Grobkostenansatz
1360	Ramsener Straße (K 6151)	Abzweigung Wolkensteinstraße	Ortseingang/Knoten	Innerorts	Landkreis Konstanz	AK	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
1860	Unterdorfstraße (K 6127)	Unterdorfstraße (Höhe Kirche)	Knoten	Innerorts	Landkreis Konstanz	AK	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
1960	Langenrainer Straße (K 6171)	Im Garten	Ortseingang/Knoten	OE	Landkreis Konstanz	AK	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Kfz-frei			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
1970	Langenrainer Straße (K 6171)	Schloßbergweg (Feldweg)	Knoten	Außerorts	Landkreis Konstanz	AK	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Kfz-frei			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
4250	K 6158	östl. Kreisverkehr Zeppelinstraße, Fahrtrichtung Osten		Innerorts?	Landkreis Konstanz	AK	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	gemeins. Geh- und Radweg	keine		Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
1040	Hauptstraße (K6162)	Weiler Straße	Ortseingang	OE	Landkreis Konstanz	FNR	uneindeutige Radverkehrsführung, schlechte/fehlende Überleitung zwischen RVA und Straßenverkehr	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Beschilderung/Wegweisung ergänzen, Überleitung verbessern	15.000 €
2040	Radweg südlich von B 33/34	Höhe Rastplatz "Brandbühl"; K 6163	Einmündung Radweg	Außerorts	Landkreis Konstanz	FNR AK	Radwegschild verdeckt	Kfz-frei			Punkt	5	Freischneiden/Freilegen	
2180	K 6176	Richtung "Eckhartsmühle"	Einmündung Radweg	Außerorts	Landkreis Konstanz	FNR AK	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2350	K 6158	östl. Kreisverkehr K 6157	Einmündung Radweg	Außerorts	Landkreis Konstanz	FNR AK	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	keine		Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
Straßenbaulast Bund														
6090	B 313	nördl. Bahnhof Schwackenreute	Querung	Außerorts	Bund	RBW FNR	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	keine		Netzlücke 270	Punkt	5	Querungsinselform einbauen (in Abhängigkeit der gewählten Radverkehrsführung)	50.000 €
6220	Radolfzeller Straße (B 34)	Grenzstraße	Querung	Innerorts	Bund	RBW	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Querungsinselform einbauen	50.000 €
1260	B 34	Lindenstraße	Knoten	Innerorts	Bund	RBW	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €
1270	B 34	Industriepark ((Fahrtrichtung Osten)	Haltestelle	Innerorts	Bund	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
1330	Bietinger Straße (B 34)	Höhe "Kreutzhof"	Einmündung Radweg	Außerorts	Bund	RBW	Schild "gemeinsamer Fuß- und Radweg" fehlt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €
1490	Stockacher Straße (B 31)	Im Gröblen	Knoten	Innerorts	Bund	RBW	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €
2160	B 313	Bahnhof Schwackenreute	Zufahrt Bahnhof	Außerorts	Bund	RBW FERN	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2170	B 313	östl. Ortseingang Mühlweiler	Ortseingang	OE	Bund	RBW	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2230	B 313	Abzweigung Richtung "Madachhof"	Knoten	Außerorts	Bund	RBW	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2240	B 313	südl. Abzweigung Richtung "Madachhof"	Knoten	Außerorts	Bund	RBW	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2250	B 313	Abzweigung Richtung "Oberer Stohrenhof"	Knoten	Außerorts	Bund	RBW	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2260	B 313	südl. Abzweigung Richtung "Oberer Stohrenhof"	Knoten	Außerorts	Bund	RBW	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	keine			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
3280	B34 Schaffhauser Straße	Haltestelle "Scheffelhalle"? (Im Buslinienplan nicht findbar), Fahrtrichtung Westen	Haltestelle	Innerorts	Bund	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
3290	B34 Schaffhauser Straße	Höhe Scheffelhalle		Innerorts	Bund	RBW	uneindeutige Radverkehrsführung	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Beschilderung/Wegweisung ergänzen	500 €
3300	B34 Schaffhauser Straße	Haltestelle "Sauerbruchstraße", Fahrtrichtung Süden	Haltestelle	Innerorts	Bund	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
3310	B34 Schaffhauser Straße	Haltestelle "Sauerbruchstraße", Fahrtrichtung Norden	Haltestelle	Innerorts	Bund	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
3510	B 34 Radolfzeller Straße	nördl. Straßenseite		Innerorts	Bund	RBW	Schild "gemeinsamer Fuß- und Radweg" fehlt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €

Nr.	Netzabschnitt			Lage	Baulastträger nach Straßenbaulast	Radnetz-hierarchie <small>Primär/Sekundär Legende siehe unten</small>	Problembeschreibung	RVA 1	RVA 2	Besonderheiten	Länge [m]	Kategorie	Maßnahme	
	Straßenname 1	Straßenname 2	Bezeichnung										Empfehlung	Grobkostenansatz
3570	Radweg B 34 Radolfzeller Straße	nördl. Kreisverkehr, Waldeckstraße/Aluminiumstraße/Ekkehardsstraße		Innerorts	Bund	RBW	Schild "getrennter Fuß- und Radweg" fehlt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €
3680	Hauptstraße (B34)	Haltestelle "Rathaus/Stadthalle/Schloss"	Haltestelle	Innerorts	Bund	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	gemeins. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
5960	B 34	Bahnübergang Espasingen	Querung	Außerorts	Bund	FERN AKS	Mangelhafte/Gefährliche Querung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	Kfz-frei		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5970	B 314	Kreisverkehr Twielfeld	Knoten / Querungen	Innerorts/ Außerorts	Bund	FERN	Mangelhafte/Gefährliche Querung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)		Priorität Hilzingen	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
1110	B 314	Gewerbestraße	Kurve Ortseingang	OE	Bund	FERN	Enger Kurvenradius	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Kurvenradius vergrößert werden kann (Flächenverfügbarkeit).	
1120	Katzentalerhof		Ortseingang	OE	Bund	FERN	Schild "gemeinsamer Fuß- und Radweg" fehlt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €
5670	B 14	K 6110	Knoten	Außerorts	Bund	AKS FNR	Mangelhafte/Gefährliche Querung	keine		Netzlücke 265	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5680	B 34	K 6102	Knoten	Außerorts	Bund	AKS FKS	Fehlende Querungshilfe am Anfang/Ende einer 2-Ri-RVA und mangelhafte/Gefährliche Querung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	Kfz-frei		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5690	B 34	Hinter der Schanz	Knoten	Außerorts	Bund	AKS FKS	Mangelhafte/Gefährliche Querung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	keine		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5700	B 33	Kindlebildstraße/Pirminstraße	Querung	Außerorts	Bund	AKS FKS	Unfallstelle	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Neben FGÜ Radverkehrsfurt anlegen	5.000 €
6070	Zielstraße (B 313)	Ortseingang Espasingen	Querung	OE	Bund	AKS	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	keine		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
1450	Goethestraße (B 31)	Lindenstraße	Knoten	Innerorts	Bund	AKS FNR	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg			Punkt	5	Furt markieren	500 €
1460	Goethestraße (B 31)	Stichstraße Parkplatz (gegenüber Lindenstraße)	Knoten	Innerorts	Bund	AKS FNR	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg			Punkt	5	Furt markieren	500 €
1470	Radolfzeller Straße (B 313)	Haltestelle Stockach Rißtorf, Fahrtrichtung Westen	Haltestelle	Innerorts	Bund	AKS FNR	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	gemeins. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
1480	Radolfzeller Straße (B 313)	Haltestelle Stockach Rißtorf, Fahrtrichtung Osten	Haltestelle	Innerorts	Bund	AKS FNR	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	gemeins. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
1580	B 34	K 6102	Knoten	Außerorts	Bund	AKS FKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	keine		Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
2110	B 313	K 6165	Knoten	Außerorts	Bund	AKS FNR	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €
2120	Radolfzeller Straße (B 313)	Lochacker	Knoten	Außerorts	Bund	AKS FNR	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €
3520	Hans-C.-Paulissen-Straße	B 34 Radolfzeller Straße, westl. Straßenseite		Innerorts	Bund	AKS	Schild "gemeinsamer Fuß- und Radweg" fehlt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €
5990	B 14	Nördlich Oberer Wiedenholzof	Knoten	Außerorts	Bund	FKS AK	Mangelhafte/Gefährliche Querung	keine		Netzlücke 263	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
Straßenbaulast Land Baden-Württemberg														
5870	Rielasinger Straße	Wehrdstraße	Querung	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	Gefahrenstelle	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsfurt markieren	5.000 €
5880	Orsinger Straße (L 223)	K 6119	Knoten	Außerorts	Land Baden-Württemberg	RBW FKS	Mangelhafte/Gefährliche Querung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5890	L 223	Schorenstraße (K 6120)	Knoten	Außerorts	Land Baden-Württemberg	RBW AK	Ungesicherte Führung	kfz-frei		Niedrige Prio, ggf. bis Kreisel nördlich fahren	Punkt	5	Radfahrermarkierung ergänzen, Aufstellbereiche zum indirekten Abbiegen	10.000 €
5900	L 223	AM Bildwasn (K 6116)	Kreisverkehr Querung	Außerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	Mangelhafte/Gefährliche Querung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5910	Bundesstraße (L 191)	Kreisverkehr Bahnstraße bis Bahnhof Welschingen Neuhausen	Knoten	Außerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	Mangelhafte/Gefährliche Querung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	Kfz-frei	Niedrige Prio wegen Netzverlauf	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5920	Böhringer Str./Zeppelinstr. (L 220)	Hörstraße	Knoten/Querung	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW AKS	Unfallhäufungsstelle, Ungesicherter Kreisverkehr	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	getr. Geh- und Radweg		Punkt	5	Radverkehrsfurten über Mittelinseln	5.000 €

Nr.	Netzabschnitt			Lage	Baulastträger nach Straßenbaulast	Radnetz-hierarchie Primär/Sekundär Legende siehe unten	Problembeschreibung	RVA 1	RVA 2	Besonderheiten	Länge [m]	Kategorie	Maßnahme	
	Straßenname 1	Straßenname 2	Bezeichnung										Empfehlung	Grobkostenansatz
6210	Außer-Ort-Straße (L 191)	Lindenstraße (K 6127)	Querung	Außerorts	Land Baden-Württemberg	RBW FNR	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	keine		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
1070	Singener Straße (L 223)	Unter Abrach	Ortseingang/Knoten	OE	Land Baden-Württemberg	RBW FNR	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €
1600	Nenzinger Straße (L 194)	Höhe Radweg-Bahnunterführung		Außerorts	Land Baden-Württemberg	RBW FNR	Schild "gemeinsamer Fuß- und Radweg" fehlt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €
1610	Nenzinger Straße (L 194)	Höhe Radweg-Bahnunterführung		Außerorts	Land Baden-Württemberg	RBW FNR	geringe Radwegbreite	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Ausbauen, siehe Maßnahme Landesnetz	
1690	L 223	Hauptstraße (K 6119)	Knoten	Außerorts	Land Baden-Württemberg	RBW AK	fehlende Fahrbeziehungen an Kreuzungen	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Abbiegebeziehung für Radverkehr ermöglichen	
1700	L 223	Am Bildwasen (K 6117)	Knoten	Außerorts	Land Baden-Württemberg	RBW FKS	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
1710	L 223	Friedhofstraße	Ortseingang	OE	Land Baden-Württemberg	RBW	uneindeutige Radverkehrsführung	Gehweg Rad frei			Punkt	5	Beschilderung/Wegweisung ergänzen	500 €
1850	Am Bahnhof (L 191)	Höhe Parkplatz Welschingen Bahnhof		Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Verhältnisse vor Ort prüfen, Anordnungen prüfen, Beschilderung	500 €
3670	Hauptstraße, Hohenkrähenstraße (L191)	Alemannenstraße	Knoten	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW AKS	lange Wartezeiten	getr. Geh- und Radweg	keine		Punkt	5	Freigabezeiten prüfen, ggf. Steuerung anpassen	
3690	Rielasinger Straße (L191)	Haltestelle "Julius-Bührer-Straße", Fahrtrichtung Norden	Haltestelle	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	gemeins. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
3720	Rielasinger Straße (L191)	Haltestelle "Rieslasinger Straße", Fahrtrichtung Süden	Haltestelle	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
3730	Rielasinger Straße (L191)	Haltestelle "Rieslasinger Straße", Fahrtrichtung Norden	Haltestelle	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
3740	Rielasinger Straße (L191)	Haltestelle "Friedrich-Ebert-Platz", Fahrtrichtung Süden	Haltestelle	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
3750	Rielasinger Straße (L191)	Haltestelle "Friedrich-Ebert-Platz", Fahrtrichtung Norden	Haltestelle	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
3760	Rielasinger Straße (L191)	Haltestelle "Markuskirche", Fahrtrichtung Süden	Haltestelle	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
3770	Rielasinger Straße (L191)	Haltestelle "Markuskirche", Fahrtrichtung Norden	Haltestelle	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
3780	Rielasinger Straße (L191)	Forellenweg	Knoten	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	getr. Geh- und Radweg			Punkt	5	Furt markieren	500 €
3790	Singener Straße (L191)	Am Heidenbühl	Knoten	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg	RFS		Punkt	5	Furt markieren	500 €
3800	Singener Straße (L191)	Höhe Haltestelle "Mühle", Fahrtrichtung Süden	Haltestelle	Innerorts	Land Baden-Württemberg	RBW	schlechte/fehlende Überleitung zwischen RVA und Straßenverkehr	RFS			Punkt	5	Überleitung verbessern ggf. Rückenschutz einbauen	15.000 €
5940	Schaffhauser Straße (L 202)	Goethestraße	Knoten/Querung	Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN AKS	Fehlende Querungshilfe am Anfang/Ende einer 2-Ri-RVA	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	Schutzstr.		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5950	Schaffhauser Straße (L 202)	Murtsenstraße	Knoten/Querung	OE	Land Baden-Württemberg	FERN AKS	Fehlende Querungshilfe am Anfang/Ende einer 2-Ri-RVA	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)	Schutzstr.		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5980	Dettinger Straße (L 220)	K 6171	Knoten	Außerorts	Land Baden-Württemberg	FERN	Mangelhafte/Gefährliche Querung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)		Niedrige Prio	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
6150	Zeppelinstraße (L 220)	Karl-Wolf-Straße	Querung	Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel o.ä.)	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
1010	Dettinger Straße (L 220)	K 6171	Knoten	Außerorts	Land Baden-Württemberg	FERN	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €
1370	Junkerstraße (L 202)	Diessenhoferstraße (Fahrtrichtung Osten)	Ortseingang	Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN AKS	schlechte/fehlende Überleitung zwischen RVA und Straßenverkehr	Schutzstr.			Punkt	5	Überleitung verbessern ggf. Rückenschutz einbauen	15.000 €
2070	Badener Straße (L 220)	Zum Weinberg	Knoten	Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN AKS	Schild "Sonderweg Radfahrer" fehlt	T30Z	Schutzstr.		Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €
2660	L 220	Höhe Wiesenbächle, süd-westl. Ortseingang Radolfzell	Ortseingang	OE	Land Baden-Württemberg	FERN	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €

Nr.	Netzabschnitt			Lage	Baulastträger nach Straßenbaulast	Radnetz-hierarchie Primär/Sekundär Legende siehe unten	Problembeschreibung	RVA 1	RVA 2	Besonderheiten	Länge [m]	Kategorie	Maßnahme	
	Straßenname 1	Straßenname 2	Bezeichnung										Empfehlung	Grobkostenansatz
2670	Zeppelinstraße (L 220)	Kreisverkehr, süd-westl. Ortseingang Radolfzell	Kreisverkehr	Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN	Schild "gemeinsamer Fuß- und Radweg" fehlt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Prüfen, ob Verkehrszeichen notwendig (Anordnung) und ggf. ergänzen	500 €
2680	Zeppelinstraße (L 220)	Haltestelle "TRW-Zeppelinstraße"	Haltestelle	Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN	Konflikt ÖPNV - Radverkehr	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Radverkehrsführung an Bushaltestelle ändern	
2690	Zeppelinstraße (L 220)	Industriestraße, östl. Straßenseite	Knoten	Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN	unzureichende Bordsteinabsenkung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Nullabsenkung einbauen	5.000 €
2700	Zeppelinstraße (L 220)	Höhe Haltestelle "TRW-Zeppelinstraße"	Knoten	Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN	Randbewuchs	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Bewuchs zurückschneiden	
2710	Zeppelinstraße (L 220)	westl. Gewerbestraße		Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN	Radwegschild verdeckt	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Freischneiden/Freilegen	
2720	Zeppelinstraße (L 220)	Gewerbestraße	Knoten	Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN	fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Furt markieren	500 €
2730	Zeppelinstraße (L 220)	Gewerbestraße	Knoten	Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN	unzureichende Bordsteinabsenkung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Nullabsenkung einbauen	5.000 €
3830	Hegastraße (L 222)	Hegastraße (gegenüber Penny-Parkplatz)	Knoten	Innerorts	Land Baden-Württemberg	FERN	unzureichende Bordsteinabsenkung	keine			Punkt	5	Nullabsenkung einbauen	5.000 €
5710	Abschnitt Georg-Fischer-Straße		Einmündungen	Innerorts	Land Baden-Württemberg	AKS AK	Gefahrenstelle, nicht durchgehende Einfärbung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Radverkehrsfurten durchgängig einfärben	5.000 €
5720	Georg-Fischer-Straße	Ausfahrt Real	Einmündung	Innerorts	Land Baden-Württemberg	AKS FNR	Gefahrenstelle, fehlende Einfärbung	getr. Geh- und Radweg			Punkt	6	Furt einfärben	5.000 €
5730	Pfullendorfer Straße (L 194)	OE Mahlsperren im Tal Ost	Ortseingang	OE	Land Baden-Württemberg	AKS FNR	Fehlende Querungshilfe am Anfang/Ende einer 2-Ri-RVA	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5740	Pfullendorfer Straße (L 194)	OE Mahlsperren im Tal West	Ortseingang	OE	Land Baden-Württemberg	AKS FNR	Fehlende Querungshilfe am Anfang/Ende einer 2-Ri-RVA	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)			Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5750	L 226	Oberholzstraße	Knoten	Außerorts	Land Baden-Württemberg	AKS FKS	Mangelhafte/Gefährliche Querung	gemeins. Geh- und Radweg (2Ri)		Niedrige Prio	Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €
5760	L 223	Eigeltinger Straße	Knoten/Querung	Außerorts	Land Baden-Württemberg	AKS	Mangelhafte/Gefährliche Querung	kfz-frei	keine		Punkt	5	Querungsinsel einbauen	50.000 €